



Хаяг: Өмнөговь аймаг, Цогтцэций сум, Ухаа худаг нүүрсний уурхай  
Имэйл: Laboratory@mnc.mn

## НҮҮРСНИЙ ХИМИЙН ЛАБОРАТОРИ



### ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ТАЙЛАН

#### СОРЬЦЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ


Лаборатори №	25_049
Сорьцыг хүлээн авсан огноо	11/21/2025
Сорьцыг шинжилсэн огноо	11/21/2025

Тайлангийн төрөл	QC тайлан
Захиалагч	"Энержи Ресурс" ХХК
Тайлан илгээсэн	11/21/2025

#### ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮН


№	Дээжийн нэр	НҮҮРСНИЙ ЧАНАРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ														
		Чийг, %		Үнслэг, %		Дэгдэмхий бодис, %		Нийт хүхэр, %		Илчлэг чанар, ккал/кг			Чөлөөт хөөлтийн зэрэг	Барьцалдах чанар	Харьцангуй нягт, (20°C) г/см³	
		MNS ISO 589:2003	MNS GB/T 212:2015					MNS ISO 351:2001	MNS ISO 1928:2009			MNS ISO 501:2003	MNS ISO 15585:2014	MNS GB/T 217:2015		
		Mt,ar	Mad	Aad	Ad	Vad	Vdaf	St,ad	St,d	Qgr,ar	Qgr,ar	Qnet,ar	CSN	Gi	TRD,ad	TRD,d
1	Washed UHG MASHCC_251119	4.5	0.68	24.43	24.60	17.95	23.97	0.74	0.75	6381	6133	5946	3.0	26	1.50	1.51

Хянасан:

  
Б.Чинзориг  
Ахлах химич



Багалсан:

  
Б.Алдарбаяр  
Лабораторийн чанарын менежер

Тайлбар:

Сорилтын үр дүнг MNS ISO 1170 стандартын дагуу тооцоолсон.

Дээжлэлтийг лаборатори гүйцэтгээгүй бөгөөд эдгээр сорилтын үр дүн нь зөвхөн лабораторид хүлээн авсан дээжийг төлөөлдөг.

Нүүрсний дээжийг MNS GB/T 474 стандартын дагуу бэлтгэсэн.

Энэхүү баримт бичгийг зөвшөөрөлгүй хуулбарлахыг хориглоно.

Сорилтын тайланг баталгаажуулах хүмүүсийн гарын үсэг байхгүй бол хүчингүй болно.

Энэхүү баримт бичгийн асуулга, дүр төрхийг зөвшөөрөлгүй өөрчлөх, хуурамчаар үйлдэх нь хууль бус бөгөөд гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдэд хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.